Updaten firmware USBasp met behulp van een Arduino Uno

Auteur: Thijs Slotboom, april 2014

Benodigdheden hardware:

- Arduino
- USBasp
- 8 draadjes
- 10uF condensator

optioneel:

- Headertje 1x2
- Jumpertje

Benodigdheden software:

Arduino IDE (<u>http://arduino.cc/en/Main/Software</u>) USBasp firmware (<u>http://www.fischl.de/usbasp/</u>) AVRdude-GUI (<u>http://code.google.com/p/home-part/downloads/detail?name=avrdude-GUI-1.0.5.zip&can=2&q=</u>) WinAVR (<u>http://sourceforge.net/projects/winavr/files/WinAVR/20100110/</u>)

Stap 1

Installeer WinAVR

Stap 2

Arduino Uno voorzien van ArduinoISP sketch (standaard aanwezig in Arduino IDE)

Stap 3

Aansluiten USBasp op Arduino Uno.

10 pins Header USBasp	Arduino Uno
pin 5 RESET	D10
pin 1 MOSI	D11
pin 9 MISO	D12
pin 7 SCK	D13
pin 2 VCC	5V
pin 4 GND	GND

!! De USBasp wordt USB zijdig niet aangesloten !!

!! Het kan nodig zijn een 10 μF condensator tussen Reset & GND van Arduino te plaatsen !!

!! Let hierbij op de polariteit van de condensator !!

Stap 4

Stap 5

Maak op de USBasp de connectie op JP2 (ik heb er een headertje op gesoldeerd met een jumpertje). Hiermee zet je de USBasp in de "update" stand.



Start AVRDude-GUI en stel in volgens voorbeeld:

avr	dude-GUI [yuki-lab.jp Version 1	1.0.5] 1 - □ ×
avrdude.exe File		
C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.exe		
5 Programmer		Pieotav Window
Arduino (arduino)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Port	evice	Command line Option
6 <u>COM3</u> A	Tmega8 (m8) 🛛 🔫	-b 19200
Fuse	Flash D:\usbasp.2011-05-28\bin\firmwar	e\usbasp.atmega8.2011 -0
IFuse FF h	Read	Write
eFuse h VVrite	Verify	Erase - Write - Verify
Lock Bit	EEPROM	
3F h Write	Read	Write
Chip Erase	Terminal	Exit

1 Locatie van AVRdude

Ik gebruik zelf de WinAVR versie, in de Arduino IDE zit er ook eentje, deze werkt niet goed in deze methode (geen idee waarom).

Header met

jumper

- 2 Selecteer het juiste Device, op mijn USBasp Programmer zit een ATmega8.
- 3 Stelt de baudrate in op 19200.
- 4 Selecteer de Firmware file (\usbasp.2011-05-28\bin\firmware)
- 5 De gebruikte programmer, in ons geval een Arduino met de sketch ArduinoISP.
- 6 COM poort instellen op de poort waar de Arduino op zit
- 7 Fuses ophalen en evt instellen met Read / Write

Weet niet zeker of dit nodig is, even uitproberen dus, als het niet lukt instellen ;-)

- 8 Schrijven van de firmware naar de USBasp
 - !! Gaf bij mij problemen indien aangevinkt !!